


Tourneur, Fraiseur, Soudeur, Aléseur

Les contraintes du métier

- Physiques : manutentions parfois lourdes
- Travail debout, penché en avant
- Contrainte visuelle : exigence de précision
- Poussières de métaux, fumées de soudures, fumées de combustion des huiles
- Exposition au bruit des machines et du travail : compresseurs, machines à tour, scies, perceuses, soufflettes, meuleuses
- Utilisation de machines dangereuses
- Exposition aux produits chimiques : solvants, huiles minérales



Leurs conséquences

- Musculaires : Lombalgies, membres supérieurs
- Atteinte oculaire : cataracte (maladie professionnelle)
- Accident du travail : plaie, coupure, contusion, corps étranger dans les yeux, brûlure, coup d'arc
- Insuffisance respiratoire invalidante
- Allergie respiratoire ou cutanée aux métaux
- Atteinte auditive fréquente dans ces métiers



La prévention

- Toujours penser en priorité à la prévention collective : se mettre en sécurité en utilisant du matériel en bon état, utiliser une aspiration ainsi que les rideaux de protection au poste de soudure, isoler le compresseur de l'atelier.
- Anticiper sur l'organisation de travail pour limiter l'intensité des contraintes : optimiser le rangement au poste de travail, utiliser les palans et le matériel de manutention, changer régulièrement les huiles usagées.
- Equipements de Protection Individuelle (EPI) : chaussures de sécurité, vêtements de travail, gants de manutention, lunettes de protection, masques faciaux pour soudure, rideaux de protection, gants et tablier pour soudure.
- Protections auditives par bouchon ou casque suivant les besoins : penser aux autres bruits générés par la coactivité en atelier.
- Hygiène des mains : ne pas garder en mains les chiffons souillés, ni dans les poches. Veillez au bon état des mains après le travail.